



お知らせ

| | |
|--------|------------|
| 記者発表資料 | 平成25年1月16日 |
| 配布日時 | 11:00 |

■ 同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

広島港海岸 吉島護岸改良工事における 工事事故発生について

昨日（1/15）、広島港海岸中央西地区（吉島）護岸（改良）築造工事において下記のとおり工事事故が発生しましたのでお知らせします。

- 発生日時 平成25年1月15日（火） 14時33分頃
- 発生場所 広島市南区出島二丁目地先
- 事故状況 吉島護岸改良工事箇所からガットバージ船で土砂運搬後、出島地区の埋立護岸にて土量の検収作業中、クレーンを旋回させた時に作業員（広島港湾振興事務所発注工事に従事）が船倉とクレーン背後のウェイト部の間に挟まれ死亡。（死亡確認16:10）
- 工事名 広島港海岸中央西地区（吉島）護岸（改良）築造工事
※発注者：国土交通省 中国地方整備局
※施工者：東洋建設（株）中国支店
- 工事目的 広島港海岸高潮対策事業における吉島護岸改良築造工事を行うもので、工事で発生する土砂を出島埋立地まで運搬する作業を実施していた
- 事故原因 原因等については現在調査中

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 広島港湾・空港整備事務所

TEL 082-254-6411（代表：平日・昼間）

副所長：仁木 秀典（にき ひでのり）

【担当】 保全課長：山田 久生（やまだ ひさお）

