

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日					
契 約 業 者 名	株式会社東京久栄					
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区京橋町9－21					
業 務 の 名 称	徳山下松港環境調査（その2）					
業 務 場 所	山口県周南市臨海町地先					
業 務 区 分	測量・調査					
業務概要		業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘要
		底生生物調査				
		底生生物調査①	採取（潜水士）	地点	39	3 地点×3 季、1 地点×3 季、3 地点/1 区画×3 区画×3 季
		底生生物調査②	採取（陸上）	地点	12	4 地点×3 季
		分析試験		式	1	別表-1
		魚介類調査	魚類、ナマコ等出現状況	地点	18	3 地点×3 季、1 地点/1 区画×3 区画×3 季、目視観察
		海藻草類調査				
		海藻草類調査	アマモ、付着藻類等出現状況	地点	18	3 地点×3 季、1 地点/1 区画×3 区画×3 季、目視観察
			アマモ出現状況（広範囲）	式	1	1 式×3 季 目視観察
		水質調査				
		水質調査①	採水（採水器、2 層）	地点	12	3 地点×3 季、1 地点/1 区画×1 区画×3 季
		水質調査②	採水（採水器、1 層）	地点	9	1 地点×3 季、1 地点/1 区画×2 区画×3 季
		水質調査③	現地観測	地点	21	3 地点×3 季、1 地点×3 季、1 地点/1 区画×3 区画×3 季
		分析試験		式	1	別表-1
		底質調査				
		底質調査①	採泥（潜水士）	地点	39	3 地点×3 季、1 地点×3 季、3 地点/1 区画×3 区画×3 季
		底質調査②	採泥（陸上）	地点	12	4 地点×3 季
		分析試験		式	1	別表-1
		安定性調査				
		砂面状況調査		式	1	別表-2
		地形調査		式	1	別表-2
		安全費				
			安全監視船	式	1	
	成果物					
		業務完成図書作成	式	1		
履行期間（自）	令和 8 年 6 月 2 9 日					
履行期間（至）	令和 9 年 3 月 1 2 日					
契 約 金 額	1 9, 2 4 8, 6 8 0 円（税込み）					