

令和2年7月豪雨 TEC-FORCEの活動状況 (7月9日)

7月9日現在 中国地整の7名が活動中

先遣班(2名)
情報収集、調整(九州地方整備局)

位置図




拡大図①

現地調査班(2名)
協定団体の撤去作業の監督・調整

現地調査班(2名)
港湾業務艇「かがしま」で漂流物調査

現地調査班(1名)
海洋環境整備船「海煌」で漂流物調査・回収



令和2年7月豪雨 TEC-FORCEの活動状況 (7月9日)

- 港湾業務艇「かがしま」に乗船し、八代海の漂流物の状況を調査。
- 海洋環境整備船「海煌」に乗船し、八代海の漂流物回収作業を監督。
- 宇土半島近傍海域において（一社）日本埋立浚渫協会による漂流物撤去作業を陸域から監督。



漂流物の確認状況



海洋環境整備船「海煌」による漂流物回収状況



宇土半島近傍の漂流物撤去作業の確認



漂流物回収の指示