

# 令和2年7月豪雨 TEC-FORCEの活動状況(7月11日)

7月11日現在 中国地整7名が活動中

先遣班(2名)  
情報収集、調整(九州地方整備局)

位置図




拡大図①

現地調査班(2名)  
協定団体の撤去作業の監督・調整

現地調査班(1名)  
海洋環境整備船「海煌」で漂流物調査・回収

現地調査班(2名)  
港湾業務艇「かがしま」で漂流物調査



# 令和2年7月豪雨 TEC-FORCEの活動状況(7月11日)

- 海洋環境整備船「海煌」に乗船し、八代海の漂流物回収作業を監督。
- 港湾業務艇「かがしま」に乗船し、有明海の漂流物の状況を調査。
- 宇土半島近傍海域において（一社）日本埋立浚渫協会による漂流物撤去作業を陸域から監督。



海洋環境整備船「海煌」による漂流物回収状況



漂流物の調査状況



漂流物回収作業の確認



宇土半島近傍の漂流物撤去作業の確認