


平成30年7月豪雨における「おおつ」の災害支援活動

緊急物資輸送



船尾甲板に積み込んだ緊急物資 (H30.7.19)



客室内に積み込んだ緊急物資 (H30.7.8)



江田島市(中田港)での緊急物資荷下ろし (H30.7.11)

給水支援



呉市(蒲刈港)での給水支援 (H30.7.13)



呉市(蒲刈港)での給水支援 (H30.7.16)

漂流物調査



おおつ屋上からの目視調査 (H30.7.18)




発見した流木 (H30.7.18)

埋没状況調査(ナローマルチ測量)



ナローマルチビーム測深機による埋没調査 (H30.7.19, 20)



測量データ解析結果

平成30年10月大島大橋貨物船衝突事故に係る支援活動

■ 事故概要

- ・平成30年10月22日未明、大島大橋に貨物船が衝突し、水道管と通信ケーブルを切断
- ・水道管は周防大島町への唯一の送水ルートで、町内ほぼ全域の約9千世帯が断水



給水支援

- 港湾業務艇「おおつ」により、周防大島の小松港にて給水支援活動を実施。
- 「おおつ」から、給水車等へ給水、給水車で臨時給水箇所まで運搬し、住民に配給。
- 10/23～25で、約1.5万リットルを給水。



給水用500Lポリタンクに給水中 (小松港) (H30.10.23)



大島大橋と切断された水道管



船尾甲板に積み込んだ水タンク (H30.10.25)



給水車への給水状況 (小松港) (H30.10.25)